


Cim A921


MANIGLIA NYLON 6/6 PER Cim A10 - A12 - A14 - A12CR



Realizzato in ottemperanza ai requisiti gestionali della norma EN ISO 9001.
Accessorio/Ricambio originale per prodotti Cimberio.

Garanzia 2 anni.

DISEGNO TECNICO E TABELLA



| | | | |
|-------|----|----|-----|
| A | 80 | 95 | 110 |
| Grms. | 39 | 53 | 83 |

CARATTERISTICHE TECNICHE

| A | 80 | 95 | 110 |
|-----------|------------------|-----------|--------------------|
| Cim A10 | 1/2" | 3/4" - 1" | 1"1/4 - 1"1/2 - 2" |
| Cim A12 | 1/2" - 3/4" - 1" | 1"1/4 | 1"1/2 - 2" |
| Cim A14 | 1/2" - 3/4" - 1" | 1"1/4 | 1"1/2 - 2" |
| Cim A12CR | 1/2" - 3/4" - 1" | 1"1/4 | 1"1/2 - 2" |

Regolamento REACH

Ai sensi dell'articolo 33 del Regolamento REACH, vi informiamo che i componenti realizzati in lega di bronzo ed ottone presenti nei prodotti da noi forniti contengono come elemento di lega il piombo in quantità superiore alla soglia di 0,1 % in peso.

Il piombo è stato inserito nell'elenco delle sostanze SVHC candidate per il processo di autorizzazione, nell'aggiornamento pubblicato dall'Agenzia Europea della Chimica ECHA il 24 giugno 2018.

Il piombo è stato inserito con le seguenti informazioni:

- Sostanza: Piombo
- CAS:7439-92-1
- EC:231-100-4
- Lista:SVHC
- Data di inclusione: 27 giugno 2018

Poichè il piombo è presente come elemento di lega non è prevista alcuna esposizione, non sono pertanto necessarie ulteriori informazioni in merito all'uso sicuro del prodotto.

L'elenco è disponibile al seguente link: <https://echa.europa.eu/it/candidate-list-table> ed essendo una lista in continuo aggiornamento, dichiariamo il costante monitoraggio dell'eventuale inserimento di nuove sostanze nella lista e l'informazione tempestiva verso i nostri clienti nel caso in cui tali sostanze fossero contenute nei prodotti da noi forniti.

CERTIFICAZIONI

